



Саморегулируемая организация
Некоммерческое партнерство строителей
«Инженерные системы – монтаж»
197342, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65, лит. А
Тел./факс: +7 (812) 336-95-69
spb@sro-is.ru
www.sro-is.ru

Протокол № 45/15 ИСМ заседания Совета НП «Инженерные системы – монтаж»

г. Санкт-Петербург

«15» декабря 2015 года

В заседании лично участвовали члены Совета НП «Инженерные системы – монтаж» (далее – Партнерство):

1. Недзвецкий Виктор Карлович;
2. Кикичев Ренат Наильевич;
3. Киселев Евгений Николаевич;
4. Клименко Владимир Митрофанович;
5. Крумер Роман Григорьевич;
6. Никитин Павел Борисович;
7. Овсищев Игорь Петрович;
8. Палей Ефим Львович;
9. Привалов Юрий Владимирович;
10. Штейнмиллер Олег Адольфович.

Итого в заседании Совета лично участвовали 10 из общего числа 13 членов Совета Партнерства. Кворум имеется.

Вел заседание Председатель Совета В.К.Недзвецкий.
Секретарь Совета Н.В.Аверина.

Повестка дня

1. **О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.**
2. **О прекращении действия свидетельства о допуске.**
3. **Об исключении из членов Партнерства.**

Рассмотрение вопросов повестки дня

1. **О внесении изменений в ранее выданные Свидетельства.**

Решение:

На основании положительных результатов проверки выполнения установленных требований к выдаче свидетельств о допуске, согласно протоколу заседания Контрольного комитета от 15.12.2015г. № 54/15 ИСМКК, внести изменения в Реестр членов Партнерства и в ранее выданные Свидетельства о допуске к соответствующим видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, следующим организациям:

- 1) ООО «ТРАВЕРС», ИНН 7838512627

Результат голосования: «за» – единогласно.

2. **О прекращении действия свидетельства о допуске.**

Председатель Совета Партнерства В.К.Недзвецкий представил информацию о компании ООО «ЛСС» (ИНН 7804172919), которая по результатам внеочередной проверки

была признана Контрольным комитетом не соответствующей требованиям к выдаче свидетельства о допуске и не устранила в установленный срок выявленных нарушений. Дисциплинарным комитетом направлено представление о применении меры дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске по всем видам работ, на выполнение которых оно было выдано (выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета от 15.12.2015г. № 49/15 ИСМДК). На голосовании поставлен вопрос о прекращении действия свидетельства о допуске ООО «ЛСС» № 020-ДМСРО от 22.10.2013г. по всем видам работ, на выполнение которых оно было выдано Партнерством.

Решение:

Прекратить действие свидетельства о допуске ООО «ЛСС» (ИНН 7804172919) № 020-ДМСРО от 22.10.2013г. по всем видам работ, на выполнение которых оно было выдано Партнерством.

Результат голосования: «за» – единогласно.

3. Об исключении из членов Партнерства.

Председатель Совета В.К.Недзвецкий представил членам Комитета представление Дисциплинарного комитета о применении в отношении членов Партнерства:

- ООО «БЛИГ» (ИНН 7805057450);
- ООО «БрайтНет Инжиниринг» (ИНН 7724730237);
- ООО «ГЭС» (ИНН 7807317915);
- ООО «Квадр» (ИНН 7825395955);
- ООО «ОмегаСтрой» (ИНН 7802492007);
- ООО «Современная газовая компания» (ИНН 6161035630);
- ООО «ТольяттиЭнергосервис» (ИНН 6321270352)

меры дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства ввиду отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (выписка из протокола заседания Дисциплинарного комитета от 15.12.2015г. № 49/15 ИСМДК). На голосование был поставлен вопрос об исключении:

- ООО «БЛИГ»;
- ООО «БрайтНет Инжиниринг»;
- ООО «ГЭС»;
- ООО «Квадр»;
- ООО «ОмегаСтрой»;
- ООО «Современная газовая компания»;
- ООО «ТольяттиЭнергосервис»

из членов Партнерства ввиду отсутствия (аннулирования) свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение:

2.1. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «БЛИГ» (ИНН 7805057450) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.2. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «БрайтНет Инжиниринг» (ИНН 7724730237) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на

безопасность объектов капитального строительства.

2.3. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «ГЭС» (ИНН 7807317915) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.4. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «Квадр» (ИНН 7825395955) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.5. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «ОмегаСтрой» (ИНН 7802492007) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.6. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «Современная газовая компания» (ИНН 6161035630) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2.7. Исключить из членов НП «Инженерные системы – монтаж» ООО «ТольяттиЭнергосервис» (ИНН 6321270352) ввиду отсутствия выданного Партнерством действующего свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Результат голосования: «за» – единогласно.

Председатель Совета



В.К.Недзвецкий

Секретарь

Н.В.Аверина